



## 規格 Specification

型號 Model	FPJM2004-02	FPJM2008-02
耐壓試驗壓力 Text Pressure resistance	1.5MPa	
最高使用壓力 Highest Working Pressure	1.0MPa	
最低使用壓力 Lowest Working Pressure	設定壓力 Set Pressure+0.05MPa	
調節範圍 Adjust Range	0.005 ~ 0.4MPa	0.005 ~ 0.8MPa
靈敏度 Sensitivity	≤ 0.2% (滿值)	
重複精度 Return Precision	≤ ± 0.5% (滿值)	
** 耗氧量 Oxygen Consumption	使用壓力 1.0MP 時 ; Working Pessure 41/min.(max.) 使用壓力 0.7MP 時 ; Working Pessure 31/min.(max.)	
環境及介質溫度 Environment Temperature	-20°C ~ 65°C	

型號 Model	規格 Spec			配件 Consort	
	接管口徑 Port Size (G)	壓力表口徑 Gauge Bore (G)	重量 Weight (Kg)	壓力表 Gauge	支架 Bracket
FPJM2004-02	1/4	1/8	0.30	FG36-04-01	P220
FPJM2008-02				FG36-10-01	

\* 最低使用壓力應始終保持高於設定壓力 0.05MPa。The lowest using pressure should be kept all along higher than setting pressure 0.05MPa.

\* 常溢流型。Overflow type.

## 外觀尺寸 Overall Dimension

